

Dicas de segurança – estudo de caso

O que houve?

O eletrícista estava trabalhando em poste estaiado de 11 metros de altura já sem os condutores. Realizava a desmontagem de estrutura (6U3) retirando isoladores. Após um período executando a atividade, o poste veio a quebrar em sua base ocasionando a queda do eletrícista com o poste.



Medidas de Controle:

- * Realizar diálogo de segurança com os eletrícistas;
- * Avaliar o local da atividade nos arredores como árvores próximas, que possam ter afetado a vida útil do poste;
- * Observar possíveis fissuras na estrutura;
- * Quando identificado alguns desses itens, realizar a atividade com o auxílio de cesto aéreo.
- * Se possível realizar a escalada, outro colega deve avaliar a inclinação do poste ou deslocamento junto a base de sustentação do poste, cancelando a escalada.

VOCÊ TEM MAIS ALGUMA SUGESTÃO?

Dicas de segurança – estudo de caso

O que houve?

O eletricitista estava trabalhando em poste estaiado de 11 metros de altura já sem os condutores. Realizava a desmontagem de estrutura (6U3) retirando isoladores. Após um período executando a atividade, o poste veio a quebrar em sua base ocasionando a queda do eletricitista com o poste.



Medidas de Controle:

- * Realizar diálogo de segurança com os eletricitistas;
- * Avaliar o local da atividade nos arredores como árvores próximas, que possam ter afetado a vida útil do poste;
- * Observar possíveis fissuras na estrutura;
- * Quando identificado alguns desses itens, realizar a atividade com o auxílio de cesto aéreo.
- * Se possível realizar a escalada, outro colega deve avaliar a inclinação do poste ou deslocamento junto a base de sustentação do poste, cancelando a escalada.

VOCÊ TEM MAIS ALGUMA SUGESTÃO?

Dicas de segurança – estudo de caso

O programa surgiu após termos, nos primeiros meses do ano de 2023, uma elevação nos acidentes comparado ao mesmo período do ano anterior;

2022 → 5
2023 → 12

Foi elaborado através de um grupo de profissionais da cooperativa que engloba o setor de Segurança do Trabalho (SESMT) e planejamento estratégico;

O programa consiste em divulgar informações referente aos acidentes com medidas de controle e melhoria referente ao ocorrido, com intuito de informar aos demais colaboradores da cooperativa, visando zerar os acidentes, mas também com o programa, divulgamos melhorias no processo de trabalho, visando saúde e segurança do trabalhador nas suas atividades;

Percebemos que após a implantação da Dica de segurança – estudo de caso, tivemos uma redução significativa em acidentes relacionadas ao trabalho;

A informação chega para os funcionários através de grupos de whatsapp.